

「コードリール」をご使用のお客さまへ。三協リールから大切なお願いです。

こんな症状を見かけたら修理、交換が必要です。

「コードリール」のコード交換は「5年」※を目安とさせていただいております。

お手持ちのリールに下記のような症状は出ていませんか？症状が出ているのに長期間使用した場合、発火による火災など思わぬ事故が起こる場合がございます。

安全にご使用いただくために、いま一度ご点検いただくようお願い申し上げます。

コンセントソケットの異常磨耗





被膜の剥がれ



硬化・折れ曲がり



踏みつけ・よじれ・ショート



実際中身は...

※使用条件により、交換時期は早まります。

定期的にセルフチェック！電気測定手順

1 リールのコンセント部にほこりの蓄積や水気がないか常に確認と清掃を心掛けて下さい。



2 先端コンセント部にテスターを差込み、通電状態の確認をして下さい。測定中はコードの引出し、巻取り操作をしながら行って下さい。



3 コードの断線確認のため、コードの折り曲げを行い接触不良などの発生がないか確認して下さい。



点検、修理のご依頼はこちらへ

「コードリール」はお客様で自身での分解、修理は危険ですので禁止しています。
不具合、不安なことなどございましたら下記までご連絡ください。

販売元

製造元



株式会社三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551 FAX 043-421-5553 e-mail : info@triens.jp <http://www.triens.jp>

製品推移表

【コードリール版】

古



新

100V 心数:1.25mm²×3 長さ:10M



SLR-3810
ILR-1100

100V 心数:1.25mm²×3 長さ:10M



SLR-15
SLR-20

200V 心数:2.0mm²×4 長さ:8M



SLR-48

100V 心数:1.25mm²×3 長さ:10M

ハンドランプ(蛍光灯タイプ) 付き



SLR-18W

SLR-3810-0



現行品

現行品

SCS-310A
標準価格: ¥31,600



SLR-15N
標準価格: ¥56,400

SLR-20N
標準価格: ¥64,000



SLR-48N



現行品

SCS-408A
標準価格: ¥45,400



現行品

SCS-310CA
標準価格: ¥39,200

